

## **RFEM 5/6**

# Rhino 与 RFEM 协同工作指南

Rhino and RFEM
Collaborative Working Guide

## 培训手册

**Training Manual** 

Version1.1

2022.6



## 目录

<b>–</b> ,	协同工作的意义和难点 1	۱ -
Ξ,	Rhino 6 与 RFEM 5 协同	2 -
	1. 安装版本和顺序要求2	2 -
	2. 可以导入的曲线/曲面类型	2 -
Ξ,	Rhino 7 与 RFEM 5/6 协同	3 -
	1. 软件设置 3	3 -
	2. 接口参数说明 4	ļ -
	3. 可导入的曲线/曲面类型	7 -
四、	常见问题解答8	3 -
	1. 单/双曲面开少量洞如何处理	3 -
	2. 单/双曲面大量开洞怎么办	) -
	3. 边界线多于四边的面如何导入	) -
	4. 面跟面之间网格没有耦合	) -
	5. 生成有限元网格时发生错误!12	2 -
	6. Rhino 7 和 Grasshopper 中没有 RFEM 6 的接口? 17	7 -
	7. 某些曲线可以导入 RFEM 6 后丢失? 18	3 -
	8. 某些曲线定义了截面后截面异常扭转19	) -
	9 导λ RFFM 后计算显示杆件不相交 - 21	۱ _



### 一、协同工作的意义和难点

虽然大部分有限元软件都可以进行壳元分析,但是只有少数软件具备空间 曲面建模能力。RFEM 就是其中之一。RFEM 种存在两套模型,一个是几何模型,一个是有限元模型。这种架构便于前后处理,比如加载、修改属性、结果查看和筛选,我们只需要操作几何模型即可。这比直接操作有限单元方便很多。如果操作的对象只有离散后的有限元,前后处理都会很繁琐。而设计又是一个反复迭代,反复修改的过程,这个工作量就非常大了。因此,支持曲线、曲面模型的结构计算软件对于你的设计效率的提高有很大的帮助。

即便结构计算软件中的建立曲线、曲面的功能再多,一般也不会比专业的曲面/实体建模软件强大,毕竟他们只做建模工作。所以,实际工程项目的几何建模部分,一般都会在专业的建模软件中完成,比如很受欢迎的 Rhino。 所以 RFEM 5/6 都有 Rhino/grasshopper 的接口,帮助客户快速高效的完成几何建模工作。当然本次我们主要聚焦 Rhino 与 RFEM 的协同上,主要是几何数据的协同,不然几何模型有问题的话,就无法进行后续工作。后面我们会有专题讲解 grasshopper 与 RFEM 的协同,还会涉及到材料、截面、荷载、边界等数据的协同。

协同工作,有三大难点: 1.不知道接口能交互的几何类型,导过来后发现,曲面丢失。如果知道的话,就可以提前修改模型,使得模型中的曲面均为可导入类型。2.模型导入后划网格出现问题,面与面之间网格没有耦合,无法传力。3.划网格过程中出现错误,警告曲面定义错误。




### 二、Rhino 6 与 RFEM 5 协同

#### 1. 安装版本和顺序要求

版本: Rhino 6.20 以上版本; RFEM5.21 以上

顺序: 先安装 Rhino, 再安装 RFEM5。 如果是后安装的 Rhino, 建议 RFEM5


卸载后重新安装,否则 Rhino 中可能不会出现 Rhino 导 RFEM 的按钮。



#### 2. 可以导入的曲线/曲面类型


选择要导出的对象,点击工具栏 "Export"即可导出。可导出类型如下:

- 1) 曲线: Rhino 中的曲线均能导入, 没有限制。
- 平面:支持任意边界线(直线+任意曲线)围成的平面,支持洞口,如下
   图面 1。
- 3) 单曲面: 仅支持有三边或四边的单曲面,如曲面 3、4、5。不支持带洞曲面,如面 2。五边及以上的导入不了,但会将其边缘线导入,如曲面 6。





4) 双曲面: 仅能导入四边的 Nurbs 面, 如面 1; 不支持带洞曲面, 如面 2; 裁剪后的双曲面导入不了, 如面只能导入边缘线, 如面 3。解决办法见第三章。




## 三、Rhino 7 与 RFEM 5/6 协同

#### 1. 软件设置

没有版本和顺序要求,且安装后,Rhino7 中除了有 RFEM 6 的接口,还有 RFEM 5 的接口。Rhino 7 与 RFEM 5 的接口能导入的类型上一章有说明,

这里我们主要测试和说明下 Rhino 7 与 RFEM 6 的接口。






RFEM 6 与外部数据的交互技术是基于网络服务 (Webservice) 的,而 RFEM5 是基于 COM 技术。因此,需要确保网络服务器自动开启,如果出现以下错误,说明没有开启。



需要在 RFEM 6 > 选项 > 程序选项中勾选以下设置:



#### 2. 接口参数说明



www.dlubal.com RFEM Training Manual - 4 -



1) Ws address:即网络服务器地址,一般不需要修改。

a. Export mode: 导出模式。


b. Append:添加模式-即此次导出不会删除之前导的对象。

2) Overwrite:覆盖模式-会先删除之前导的对象,然后再导此次的对象。


3) Fip Z axis: 颠倒 Z 轴坐标,如果 RFEM 6 中整体 Z 向上,则无需勾选,向下则需要勾选。

- 4) Shift offest: Rhino 7 原点相对于 RFEM 7 原点的偏移量,根据所建模型在整体模型中的定位需要来设置。
- 5) Layer Restriction: 图层限值。默认不勾选,所有图层均会导出。如果勾选了某图层,那么只会导出该图层上的对象。
- 6) Use layer identification: 图层识别。勾选后,导出的对象的备注里会有该图层的名称,便于在 RFEM 6 中根据备注信息来选择对象。


#### RFEM 6 中右键曲面>创建对象选择








"定义"改为"备注","条件"为"等于",然后选择某个图层上的面,所有在该图层的上的面就被选中并保存在"对象选择"中,修改"对象选择"名称为"单曲面"便于识别,空格后点确定,即可在后面的操作中在"可见性"中快速单独显示该图层中的对象。





#### 3. 可导入的曲线/曲面类型



上图可见,开洞的单曲面和双曲面都不能带洞口导入。比 RFEM 5 的接口好的地方在于,裁剪后的双曲面可以导入,但是需要是三边/四边形。5 边及以上的单曲面和双曲面都只能导入边界线。解决办法见第三章。


www.dlubal.com RFEM Training Manual - 7 -




## 四、常见问题解答

#### 1. 单/双曲面开少量洞如何处理


1) Rhino 中利用 ExtendCrv 沿洞口扩展出曲面,将俩曲面都导入 RFEM。



2) RFEM 中选择俩相交的曲面, 然后右键"创建相贯"。



3) 然后选中三个多余的部分,右键"停用组成部分",即可开洞,多余的线条不要删除。




www.dlubal.com RFEM Training Manual - 8 -




#### 2. 单/双曲面大量开洞怎么办

如果曲面洞很多的话,上面的方法明显效率很低。可以在 Rhino 7 中利用 QuadRemesh (Rhino 6 中没有这个功能) 将开洞曲面划分网格,曲面变为多 重网格,然后再用 ToNurbs 将多网格转为多重曲面。



其原理就用很多个小的四变形曲面去替代一个开洞的完整曲面,细分后的四边 形面就能导入 RFEM 了。




www.dlubal.com RFEM Training Manual - 9 -




#### 3. 边界线多于四边的面如何导入


可以用两个或以上的四边面替代原始被剪切面;或者利用问题 2 中的方法。问题 2 中的方法需要转换大量小的四边形曲面,因此数据传输时间会久一些。



#### 4. 面跟面之间网格没有耦合




在 RFEM 5 中,曲面上的线是不会自动集成的(RFEM 6 中可以),如位置 1 所示。因此需要双击曲面,然后再点下自动集成,让曲面识别面上的线。




www.dlubal.com RFEM Training Manual - 10 -





这时候可见曲面已经和踏步平面节点耦合了。而平面是可以自动集成位于平面上的线的,因此踏步平面和肋板之间都是耦合的。而上图中踏步立面板与肋板之所以没有耦合是因为,立面有两块板。肋板的线,只有一部分在立面板上,因此,不算面内的线,没有集成上。在线框模式下,选择两条线,右键>连接线,即可交叉打断,再生成网格,就耦合了。









#### 5. 生成有限元网格时发生错误!

1) 首先找到该面的位置。编辑>通过编号查找,输入提示的编号,红色箭头所指即为该面。




2) 双击该面,点击集成中的选择线,就会显示该面集成哪些线。




www.dlubal.com RFEM Training Manual - 12 -






问题就出在面与面共同边界处,由 Rhino 导入的空间曲面,在曲面交界处虽然存在共同的边缘线,但是这俩边缘线的结构不同(控制点不一样),导入后存在两条线(相交的平面只有一条线),为了保证踏步板与栏杆板节点耦合,必须要集成面上的线,那么就会把拉杆板顶部的板的边缘线集成上来。所以,只需要从集成线中删除取消该线就可以了。

3) 按住 Shift, 点一下边缘处,选择 12(12 在已选的列表中,肯定是 12),确定。






4) 现在虽然不会报错了,网格画出来了,但是从图可以看出,存在节点不偶和现象,原因在于上面说的,有两条线导入了。但是如果集成了另一个面的边缘线又提示错误,因此,只能把这个面和他的线选中删除掉。




5) 选择面, 然后编辑>选择>相关对象, 然后 delete, 就可以删除该面及重复的边界线。接下来利用软件本身的"四边面"功能重建这个面。






6) 补上面的两个边界线, 然后利用四边面, 建立面。




如此,就不会有重复线条。可以从右往左选中局部,右键其中一个对象,查看选中的内容。可见三个面只有两个线了。



www.dlubal.com RFEM Training Manual - 15 -



7) 再划网格,就不会出现网格划分错误,也不会出现节点布不耦合问题。




8) 该问题在 RFEM 6 中也存在, 报错如下:





9) 如何在 Rhino 中就提前发现该问题呢?就是观察曲面的结构线,如果两个曲面的结构线,没有对齐,那么导入画网格后大概率会有问题(平面不存在这个问题),要么出错,要么节点不耦合。这种情况,就不要导入其中的一个面了。



## 6. Rhino 7 和 Grasshopper 中没有 RFEM 6 的接口?

如果是安装的较新的版本,Rhino 7 打开后应该有 RFEM 6 的接口。



打开 Grasshopper 后,会有 Dlubal 标签,也即 RFEM6 的接口。


Grasshopper - No document...





如果没有的话,找到程序安装路径(x 盘:\ Program Files \ Dlubal \ RFEM6.xx \ tools \ RhinoPlugin),双击 DlubalRfem6Plugin.rhi 文件安装即可,然后再打开软件就能看到接口了。


#### 7. 某些曲线可以导入 RFEM 6 后丢失?




一般来说所有的 Nurbs 曲线应该都能导入 RFEM 6,如果某些曲线可以导入 RFEM 5 确不能导入 RFEM 6,并警告 "Given Data do not have expected structure/提供的数据没有预期的结构",那么需要手动跟新下 Rhino 转 RFEM6 的插件来修复这个 bug。插件安装包路径在软件安装路径中:…Dlubal/RFEM 6.0x/tools/RhinoPlugin。可以通过 RFEM 6 图标右键> 文件所在位置,快速定位到安装路径,然后切换文件夹就能找到。



#### 8. 某些曲线定义了截面后截面异常扭转



右键杆件>打开杆件的局部坐标后,发现出现截面扭转的这个构件,即使是一个构件,其两端的局部坐标方向z不一致,因此才会出现上述情况。






解决的办法就是: 1.在改曲线所在平面内创建一个点,此处创建在所有柱子所在圆的圆心处,这样这个点是所有曲线平面的交点,利用"两点之间的节点"功能建立。2.选中有问题的杆件,双击,"杆件转动方式">辅助节



点>选择前面定义的节点,在平面: x-z,这样,所有问题杆件的局部 z 轴都会指向圆心。





RFEM 6 中可以通过 RFEM 5 中的方式,也可以不用定义节点:双击杆件>

www.dlubal.com RFEM Training Manual - 20 -




截面>转动类型:"内部(非直杆件)",在平面 x-z,软件自动判断杆件所在平面,将 z 指向杆件弯曲方向,更加方便。





#### 9. 导入 RFEM 后计算显示杆件不相交



的。图 2 为导入计算后的变形结果显示柱与梁没有协同变形,说明节点没有耦合。图 3 为对图 2 的梁柱杆件执行交叉打断,曲线的形状发生了变化,因此不能在 RFEM 打断,需要在 Rhino 中打断以后再导入。图 4 为 rhino 中利用 split 命令将柱子交叉打断后再导入计算的变形结果,梁柱变形是协同的。

- 21 -